

Última actualización: 10/06/2026

RUTA	TRAMO	ESTADO	CALZADA	OBSERVACIONES
5	Maquinchao - El Caín	Transitable con precaución	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
6	General Roca - Empalme R.P. N° 8	Transitable con precaución	PAVIMENTO	Obra de repavimentado. Maquinas viales trabajando. Desvíos habilitados, respete las señales. Banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad de circulación, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
	Empalme R.P. N° 8 - Ingeniero Jacobacci	Transitable con precaución	PAVIMENTO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
	Ingeniero Jacobacci - Empalme R.N. N° 40	Transitable con precaución	RIPIO	Tramo: Ing. Jacobacci - Ojos de Agua - Mamuel Choique: Transitable con precaución. Tramo: Mamuel Choique - Río Chico: Maquinas viales trabajando. Tramo: Río Chico - Ñorquinco: Maquinas viales trabajando. Tramo: RN N°1S40 - Ñorquinco - El Maitén: Transitable con precaución. Tramo: El Maitén - El Bolsón: Transitable con precaución. Tramo: Cuesta del Ternero: Maquinas viales trabajando. Precaución, en momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas.
8	Empalme R.P. N° 6 - Los Menucos	Transitable con precaución	PAVIMENTO	Obra de repavimentado desde empalme de R.P. N° 6 hasta La Esperanza. Maquinas viales trabajando. Respete las señales. En momentos de lluvias poca adherencia de los vehículos a la cinta asfáltica por humedad o agua y posible formación barro en banquetas provocan inestabilidad.
	Los Menucos - Prahuanিয়েu	Transitable con precaución	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.

Última actualización: 10/06/2026

RUTA	TRAMO	ESTADO	CALZADA	OBSERVACIONES
64	Ramos Mexía - Treneta	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
66	R.P. N° 8 - Ramos Mexía	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
67	Sierra Colorada - La Esperanza - Chasico	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
	Chasico - Mencue	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
	Mencue - Comallo	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
68	Empalme R.P. N° 6 - El Chocón	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
	R.P. N° 6 - R.P. N° 63	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.

Última actualización: 10/06/2026

RUTA	TRAMO	ESTADO	CALZADA	OBSERVACIONES
71	R.P. N° 6 (Trica C6) - R.P. N° 74 (Cerro Polic6a)	Transitable	RIPIO	Buenas condiciones de transitabilidad. En momentos de lluvias, sectores con posible formaci6n de barro. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
72	R.P. N° 5 - Paralelo 42	Transitable con precaci6n	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formaci6n de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
73	Naupa Huen - Aguada Guzm6n	Transitable con precaci6n	RIPIO	Sectores con presencia de bache seco. Circular con precaci6n en horario nocturno. En momentos de lluvias, sectores con posible formaci6n de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
74	Chasico - R.P. N° 68	Transitable con precaci6n	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formaci6n de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
75	Ñorquinco - L6mite con Provincia de Chubut	Transitable con precaci6n	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formaci6n de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
76	Ing. Jacobacci - Quetrequile - L6mite Provincia Chubut	Transitable con precaci6n	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formaci6n de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
77	Circuito Chico - Bariloche	Transitable con precaci6n	PAVIMENTO	En momentos de lluvias poca adherencia de los veh6culos a la cinta asf6ltica por humedad o agua y posible formaci6n barro en banquetas provocan inestabilidad. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad de circulaci6n, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.

Última actualización: 10/06/2026

RUTA	TRAMO	ESTADO	CALZADA	OBSERVACIONES
78	Nahupa Huen - Emp. R.P. N° 67 - Mencué	Transitable con precación	RIPIO	Sectores con presencia de bache seco. Circular con precación en horario nocturno. En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
79	Colonia Suiza - Bariloche	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
80	Acceso al Aeropuerto (S.C. de Bariloche)	Transitable con precación	PAVIMENTO	En momentos de lluvias poca adherencia de los vehículos a la cinta asfáltica por humedad o agua y posible formación barro en banquetas provocan inestabilidad. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad de circulación, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
	En dirección a Ex Ruta 40 (Las Bayas)	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
81	R.P. N° 40 - Cascada Los Alerces	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
82	Lago Gutiérrez - Arelauquen - Avda. Los Pioneros	Transitable con precación	PAVIMENTO	Pavimento deteriorado entre Puente Negro y Virgen de las Nieves (2.000 metros aproximadamente). En momentos de lluvias poca adherencia de los vehículos a la cinta asfáltica por humedad o agua y posible formación de barro en banquetas provocan inestabilidad. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad de circulación, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
83	R.N. N° 40 - Límite República de Chile (Zona Paraje Villegas y Manso Inferior)	Transitable con precación	RIPIO	Obra de alcantarillado. En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.

Última actualización: 10/06/2026

RUTA	TRAMO	ESTADO	CALZADA	OBSERVACIONES
84	Emp. R.P. N° 86 - Emp. R.N. N° 40	Transitable con precaución	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
86	Circuito de Mallín Ahogado	Transitable con precaución	PAVIMENTO	Sector de pavimento: Moderar la velocidad de circulación, especialmente en horarios matutinos y nocturnos. En momentos de lluvias poca adherencia de los vehículos a la cinta asfáltica por humedad o agua y posible formación barro en banquetas provocan inestabilidad. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Sector de ripio: Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos. Precaución, en momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas.
91	R.P. N° 86 - Empalme camino de acceso al cerro Perito Moreno	Transitable con precaución	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.