

Última actualización: 11/06/2026 a las 14:00 hs.

RUTA	TRAMO	ESTADO	CALZADA	OBSERVACIONES
5	Maquinchao - El Caín	Transitable con precaución	RIPIO	En momentos de lluvias, posible formación de barro sobre calzada y banquetas. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
6	General Roca - Empalme R.P. N° 8	Transitable con precaución	PAVIMENTO	Obra de repavimentado. Maquinas viales trabajando. Desvíos habilitados, respete las señales y modere la velocidad. Banquetas inestables.
	Empalme R.P. N° 8 - Ingeniero Jacobacci	Transitable con precaución	PAVIMENTO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
	Ingeniero Jacobacci - Empalme R.N. N° 40	Transitable con precaución	RIPIO	<p><b>Tramo: <u>Inq. Jacobacci - Ojos de Agua - Mamuel Choique:</u></b> Transitable con precaución.</p> <p><b>Tramo: <u>Las Bayas - Menuco Negro - Río Chico:</u></b> Buenas condiciones de transitabilidad.</p> <p><b>Tramo: <u>Mamuel Choique - Río Chico:</u></b> Buenas condiciones de transitabilidad.</p> <p><b>Tramo: <u>Río Chico - Ñorquinco:</u></b> Maquinas viales trabajando.</p> <p><b>Tramo: <u>RN N°1S40 - Ñorquinco - El Maitén:</u></b> Transitable con precaución, presencia de serrucho.</p> <p><b>Tramo: <u>Cuesta del Ternero:</u></b> Buenas condiciones de transitabilidad. Precaución en Km. 30, en sector El Boquete personal trabajando en limpieza de banquetas.</p>
8	Empalme R.P. N° 6 - Los Menucos	Transitable con precaución	PAVIMENTO	Obra de repavimentado desde empalme de R.P. N° 6 hasta La Esperanza. Maquinas viales trabajando. Respete las señales. En momentos de lluvias, poca adherencia de los vehículos a la cinta asfáltica por humedad o agua y posible formación de barro en banquetas.
	Los Menucos - Prahuaníyeu	Transitable con precaución	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.

Última actualización: 11/06/2026 a las 14:00 hs.

RUTA	TRAMO	ESTADO	CALZADA	OBSERVACIONES
64	Ramos Mexía - Treneta	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro en calzada y banquetas. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
66	R.P. N° 8 - Ramos Mexía	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
67	Sierra Colorada - La Esperanza - Chasico	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
	Chasico - Mencue	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro sobre calzada y banquetas. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
	Mencue - Comallo	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro sobre calzada y banquetas. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
68	Empalme R.P. N° 6 - El Chocón	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro sobre calzada y banquetas. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
	R.P. N° 6 - R.P. N° 63	Transitable con precación	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro sobre calzada y banquetas. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.

Última actualización: 11/06/2026 a las 14:00 hs.

RUTA	TRAMO	ESTADO	CALZADA	OBSERVACIONES
71	R.P. N° 6 (Trica C6) - R.P. N° 74 (Cerro Polic6a)	Transitable	RIPIO	Buenas condiciones de transitabilidad. En momentos de lluvias, sectores con posible formaci6n de barro. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
72	R.P. N° 5 - Paralelo 42	Transitable con precaci6n	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formaci6n de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
73	Naupa Huen - Aguada Guzm6n	Transitable con precaci6n	RIPIO	Sectores con presencia de bache seco. Circular con precaci6n en horario nocturno. En momentos de lluvias, sectores con posible formaci6n de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
74	Chasico - R.P. N° 68	Transitable con precaci6n	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formaci6n de barro sobre calzada y banquetas. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
75	Ñorquinco - L6mite con Provincia de Chubut	Transitable con precaci6n	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formaci6n de barro sobre calzada y banquetas. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
76	Ing. Jacobacci - Quetrequile - L6mite Provincia Chubut	Transitable con precaci6n	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formaci6n de barro sobre calzada y banquetas. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
77	Circuito Chico - Bariloche	Transitable con precaci6n	PAVIMENTO	En momentos de lluvias poca adherencia de los veh6culos a la cinta asf6ltica por humedad o agua y posible formaci6n barro en banquetas provocan inestabilidad. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad de circulaci6n, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.

Última actualización: 11/06/2026 a las 14:00 hs.

RUTA	TRAMO	ESTADO	CALZADA	OBSERVACIONES
78	Nahupa Huen - Emp. R.P. N° 67 - Mengué	Transitable con precaución	RIPIO	Sectores con presencia de bache seco. Circular con precaución en horario nocturno. En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
79	Colonia Suiza - Bariloche	Transitable con precaución	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
80	Acceso al Aeropuerto (S.C. de Bariloche)	Transitable con precaución	PAVIMENTO	En momentos de lluvias poca adherencia de los vehículos a la cinta asfáltica por humedad o agua y posible formación barro en banquetas provocan inestabilidad. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad de circulación, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
	En dirección a Ex Ruta 40 (Las Bayas)	Transitable con precaución	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
81	R.P. N° 40 - Cascada Los Alerces	Transitable con precaución	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro sobre calzada y banquetas. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
82	Lago Gutiérrez - Arelauquen - Avda. Los Pioneros	Transitable con precaución	PAVIMENTO	Pavimento deteriorado entre Puente Negro y Virgen de las Nieves (2.000 metros aproximadamente). En momentos de lluvias poca adherencia de los vehículos a la cinta asfáltica por humedad o agua y posible formación de barro en banquetas provocan inestabilidad. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad de circulación, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
83	R.N. N° 40 - Límite República de Chile (Zona Paraje Villegas y Manso Inferior)	Transitable con precaución	RIPIO	<b>El Manso:</b> Buenas condiciones de transitabilidad. Equipo vial trabajando, precaución en la circulación. En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro y banquetas inestables. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.

Última actualización: 11/06/2026 a las 14:00 hs.

RUTA	TRAMO	ESTADO	CALZADA	OBSERVACIONES
84	Emp. R.P. N° 86 - Emp. R.N. N° 40	Transitable	RIPIO	Buenas condiciones de transitabilidad. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.
86	Circuito de Mallín Ahogado	Transitable con precaución	PAVIMENTO	<p><b>Sector de pavimento:</b> Circular con precaución en momentos de lluvias por la baja adherencia de los vehículos a la cinta asfáltica y posible formación barro en banquetas.</p> <p><b>Sector de ripio:</b> Buenas condiciones de transitabilidad. En momentos de lluvias, circular con precaución ante la posible formación de barro en calzada y banquetas. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad de circulación, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.</p>
91	R.P. N° 86 - Empalme camino de acceso al cerro Perito Moreno	Transitable con precaución	RIPIO	En momentos de lluvias, sectores con posible formación de barro sobre calzada y banquetas. En zonas altas, posibilidad de curso de aguas. Moderar la velocidad, especialmente en horarios matutinos y nocturnos.